



码上看报



码上订报

换膜前

细节做到位 棚膜不受伤

选好了合适的棚膜,如何安全地更换,同样非常重要。然而在实际操作时,有时准备工作没做好,或者某些不当操作却为后期棚膜破损埋下了隐患,导致新膜出现裂口的情况较多,大大降低了棚膜的使用寿命。因此,菜农在换膜时,要做好检查工作,防患于未然。

骨架“刺头”早抹平

在更换新膜之前,使用竹竿作为辅助骨架的棚室,一定要检查好竹竿的老化程度。对于已经出现劈裂但不影响使用的可用地膜、布料等耐老化材料做一下包裹,防止裂口进一步加重产生尖锐“刺头”,刺破棚膜,使得雨水进入后导致竹竿快速腐烂。对于被保温被压扁或已经变形的竹竿,其承载能力大大降低,建议及时更换掉,防止其影响新棚膜的使用。需要注意的是,之前若发现竹竿有磨损棚膜的地方,也要及时进行调整或更换,避免其继续破坏棚膜。

使用钢管或PVC管做辅助骨架的大棚,磨损棚膜的地方往往出现在两端或连接处,也应做好检查。此外,更换新膜之前还要务必将棚面存在钢丝或铁丝的“刺头”进行抹平或软包。当前棚面骨

架多以钢管为主,在很大程度上减少了这种隐患。

移动的地锚及时复位

地锚是固定棚膜的主力,因此,当旧棚膜撤掉以后及时检查地锚的情况。经过几年的定向拉力以后,地锚难免会出现向墙体一侧移位的情况,对此,最好的解决办法是在地锚钢筋靠墙体的一侧横挡上一根立柱,即可阻挡其向内移动。

同时,两侧山墙外侧墙根处的地锚不仅是固定棚膜的地方,也是固定棚面承重钢丝的地方,此处钢丝数量多,钢丝的断头也很多,若没有对这些断头进行处理,“张牙舞爪”的钢丝断头难免会对固定好的新棚膜造成戳伤。对此,菜农在更换新膜时,提前将这些钢丝断头进行处理,或缠绕在固定钢丝上,或将断头插入到墙体当中,也可以使用旧衣物或旧膜等进行包裹,从而避免断头对新棚膜造成伤害。

棚面钢丝抻平、拉紧

在保温被或草帘的不断滚动压力下,使用两三年的大棚会有钢丝松动的

情况。菜农应抓住更换新棚膜的机会,提前拉紧松动的钢丝。若钢丝达不到足够的紧度,棚面结构就特别容易被压坏;钢丝间易形成凹陷,易聚集雨水;棚膜受到压力后,频繁与钢丝摩擦,使得棚内内侧消雾流滴剂等受损,影响棚膜的流滴效果。

钢丝是否有松动情况,当旧棚膜撤掉以后,很容易检查出来,对此,菜农要及时拉紧钢丝,防止钢丝与主骨架、辅骨架之间的固定点随钢丝出现移位。

护好墙体

在新棚膜上棚前要用没有损坏的旧膜将两侧山墙内侧保护起来,这样做的目的是防止使用过程中棚膜漏水导致墙体坍塌。若是更换的新保温被调整不当,保温被的两头很可能因为保温被钺起而戳坏棚膜,因此必须要做好防范。

顶部放风口两侧也应放置较长的薄膜护墙,道理也是如此。墙脊的棱角也是对新棚膜的一大考验,特别是一些新建的棚室,两侧山墙的棱角往往存在大量的比较尖锐的土块等,菜农在山墙两侧将棚膜抻紧时,墙脊的棱角会对棚



立柱上的钢丝

膜造成一定的伤害,轻微的可导致棚膜变形,严重的可能会导致棚膜撕裂。因此在换膜时要提前对墙脊用无纺布、旧衣物等进行软包,或者用铁锹等工具将墙脊拾掇平整,以降低换膜时的风险。
本报记者 刘志梅



山东喜丰塑业有限公司

全国著名企业 优质农膜品牌 重点推荐产品

山东喜丰塑业有限公司是白山喜丰集团下属全资子公司,位于山东省寿光市经济开发区北洛工业园,是一家专业生产农用塑料薄膜的企业。公司成立于2005年,总资产2.6亿元。

公司以生产农用薄膜产品为主业,兼营工业膜、塑料助剂、纸制品等生产。拥有国内先进的生产、检测设备,技术力量国内领先,产品质量行业一流。具有两条国内先进的PVC拉幅膜生产线、16米PE宽幅农膜生产线、25米EVA宽幅三层复合农膜生产线以及25米宽幅涂覆农膜生产线,年产农膜能力达超过5万吨。

山东喜丰塑业有限公司生产的农膜多年来产销量一直在全国名列前茅,并连续被评为“优质农膜品牌”等荣誉称号,已经成为菜农心中的放心品牌!



01

喜丰牌 PVC 高温膜

聚氯乙烯防雾无滴棚膜不仅具有普通聚氯乙烯无滴棚膜良好的无滴性能、耐老化性能、高透明和高保温性能,而且还有卓越的防雾性能,提高了棚内光照强度,减少病害。更好的流滴性、保温性特别适合高温作物。

02

喜丰之星 EVA 高端农膜

五层技术

- 新配方,新材料,五层复合而成
- 消雾流滴达4-6个月
- 抗穿刺,耐拉伸
- 透光率92%,保温性好
- 耐老化,使用寿命长

宽幅:7米—20米

03

丰乐牌HPO膜 五层技术

- 技术更新,质量更好。
- 高透光,促进着色;
- 高保温,提温快;
- 耐穿刺,提高耐磨性;
- 涂布工艺,确保消雾流滴。
- 使用寿命明显增长。

宽幅:1.5米—20米

诚招全国空白区域代理:0536-5266001

15069667633(微信同号)